

# کیمیکل انڈسٹریز

(Chemical Industries)

وقت کی تقسیم	
13	تدریسی پیریور
03	تخصیصی پیریور
9%	سلیبس میں حصہ

- 16.1 بنیادی میٹال جیکلنگ اپریشنز (Basic Metallurgical Operations)
- 16.2 سالوے پروس (Solvay's Process)
- 16.3 یوریا (Urea)
- 16.4 پیروئیم انڈسٹری (Petroleum Industry)

طلبہ کے سچھنے کا حاصل

طلبہ اس باب کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ:

- کچھ میلہر جیکل آپریشنز بیان کر سکیں۔ (اطلاق کے لیے)
- سالوے پروس کے لیے را (raw) میٹریلز کی فہرست تیار کر سکیں۔ (اطلاق کے لیے)
- سالوے پروس کے بنیادی روی ایکشنز لکھ سکیں۔ (تجزیہ کے لیے)
- سالوے پروس میں فلوشیٹ (flow sheet) ڈائیگرام بنائیں۔ (تجملق کے لیے)
- یوریا کی کپوزیشن بیان کر سکیں (سچھنے کے لیے)
- یوریا کی تیاری کی فلوشیٹ ڈائیگرام بنائیں۔ (تجملق کے لیے)
- یوریا کے استعمالات لکھ سکیں۔ (یاد رکھنے کے لیے)
- پیروئیم کی تعریف کر سکیں۔ (یاد رکھنے کے لیے)

- پرولیم اور قدرتی گیس کے بننے کا پروس بیان کر سکیں۔ (بجھنے کے لیے)
- پرولیم کی کپوزیشن بیان کر سکیں۔ (یاد رکھنے کے لیے)
- پرولیم کی فریکشن ڈسٹیلیشن (fractional distillation) بیان کر سکیں۔ (اطلاق کے لیے)

## تعارف (Introduction)

کیمیکل انڈسٹریز جدید معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں۔ میٹالر جی (metallurgy) ایک سائنس ہے جس کے ذریعے اورز (ores) سے میٹل کو حاصل کیا جاتا ہے۔ میٹلوں معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ صدیوں سے میٹل، ٹولز، مشینیں اور دوسری اشیا بنانے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جدید زمانے میں اگرچہ میٹل کی جگہ پلیمرز (polymers) نے لے لی ہے لیکن پھر بھی میٹل کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ روزمرہ زندگی میں بینگ سوڈا (NaHCO<sub>3</sub>) اور واٹک سوڈا (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام نمک سے بینگ اور واٹک سوڈا کی تیاری کے لیے سالوں پر وس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔

پودوں اور فضلوں کی ترقی اور نشوونما کے لیے فریلاائزرز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اہم فریلاائزرز میں سے ایک یوریا ہے، جو فضلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یوریا بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ کمیونیکیشن کے اس جدید دور میں پرولیم انڈسٹری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پرولیم پروڈکٹس فیول، سولوینٹ اور لبریکٹینٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ پروکیمیکلز بہت سی گھریلو استعمال کی اشیا مثلاً پلاسٹکس، ڈیٹر جنکس، رہروں اور غیرہ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔

آزادی کے وقت پاکستان کی انڈسٹری بہت کمزور تھی۔ تقسیم کے وقت آل انڈیا میں 1921ء میں انڈسٹریل نیشن موجود تھے جن میں سے صرف 34 پاکستان کے حصے میں آئے۔ آزادی کے بعد گورنمنٹ نے بہت سی پالسیز بنا کیں اور انڈسٹریل نیشن قائم کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی۔ کیمیکل انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کی کیونکہ کیمیکل گولہ بارود، فریلاائزرز اور روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی دوسری اشیا بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انڈسٹریز کی تیز ترقی کے لیے قرض کی سہولیات اور ہائینکی کام سکھانے کے لیے کار پوریشنز بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے۔ پاکستان اب کیمیکلز، فریلاائزرز، سیمنٹ، سیل، بھاری انجینئرنگ مشینیں اور ٹولز پتارہا ہے۔

## 16.1 بنیادی میٹلر جیکل آپریشن (Basic Metallurgical Operations)

آئے سب سے پہلے میٹلر جیکل پروس سے متعلق استعمال ہونے والی ٹرمز (terms) کا مطالعہ کرتے ہیں۔

**منڑ (Minerals)**

زمین کی سطح کے نیچے پائے جانے والے قدرتی مٹھوں میں میٹلر کے کپاڈ ٹنڈزار اور زمین کی امپوریشن کے ملنے سے بنے ہوئے ہوں منڑ کہلاتے ہیں۔

**اورز (Ores)**

اسی منڑ جن سے تجارتی پیانا پر با آسانی اور کم لگتے سے میٹلر حاصل کی جاسکتی ہوں میٹلر کے اورز کہلاتے ہیں۔ مثلاً کے طور پر کاپر کا پر گلنس ( $\text{Cu}_2\text{S}$ ) copper glance اور چالکو پارائیٹ ( $\text{CuFeS}_2$ ) chalco-pyrite ہیں۔ پس میٹلر کے تمام اورز منڑ ہیں لیکن تمام منڑ اورز نہیں ہوتے۔

**گینگ (Gangue)**

منڑ میں موجود مینی اور دوسرا امپوریشن گینگ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔

**میٹلر جی (Metallurgy)**

بڑے پیانے پر طبیعی یا کیمیائی پروسز کی مدد سے اور (ore) سے میٹل کو خالص حالت میں حاصل کرنے کا پروس میٹلر جی کہلاتا ہے۔

### دیکھ معلومات



بالوں کا رنگ بالوں میں راز بیش میٹل کے کپاڈ ٹنڈز کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ براؤن بال آرزن یا کاپر کپاڈ ٹنڈز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سنہرے (blonde) بال ٹائلنیم (titanium) کے کپاڈ ٹنڈز پر مشتمل ہوتے ہیں اور سرخ بال مولبیدنیم (molybdenum) کپاڈ ٹنڈز کی موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

اور سے خالص میٹل حاصل کرنے کے لیے میٹلر جی میں مندرجہ ذیل پروسیز شامل ہیں۔


(i) اور کی لنٹریشن (Concentration of ore)

(ii) میٹل کی ایکسٹریکشن (Extraction of metal)

(i) اور کی کنسنٹریشن (Concentration of ore) گینگ کو اور سے عیجمہ کرنے کا پروس میکنیکل طور پر کنسنٹریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور صاف شدہ اور کنسنٹریٹ (concentrate) کہلاتی ہے۔ کرھڈ اور (crushed ore) کی کنسنٹریشن مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے۔

(a) گریوئیٹی سپریشن (Gravity separation)

میلک اور گینگ پارٹیکلز کو ڈینٹیٹر کی بنیاد پر عیجمہ کرنے کا پروس گریوئیٹی سپریشن کی کہلاتا ہے۔ اس پروس میں اور میں موجود بھاری میٹل کا پاؤڈر بیچے بیٹھ جاتا ہے جبکہ گینگ کے ہلکے پارٹیکلز پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں جیسا کہ شکل 16.1 میں دکھایا گیا ہے۔




شکل 16.1 گریوئیٹی سپریشن

(b) فراتھ فلٹیشن پروس (Froth flotation process)

فراتھ فلٹیشن پروس اور اور گینگ کے پارٹیکلز کے باترتیب آئل اور پانی سے تر (wetting) ہونے کی صلاحیت کی بنا پر کیا جاتا ہے۔


اور پارٹیکلز ترجیحاً پائن آئل (pine oil) سے اور گینگ پارٹیکلز پانی سے تر ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشر سے ہوا گزارنے پر اور کے پارٹیکلز ہلاک ہونے کی وجہ سے سطح پر جماں کی شکل میں آ جاتے ہیں اور انہیں نخال لیا جاتا ہے جبکہ گینگ کے پارٹیکلز میکنک کے نچلے حصہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ شکل 16.2 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 16.2 فراتھ فلٹیشن پروس

## (c) الیکٹرومیگنیٹیک سپریشن (Electromagnetic separation)

الیکٹرومیگنیٹیک سپریشن کے عمل میں الیکٹرومیگنیٹس (electromagnets) یا میگنیٹس پریز (magnetic separators) کی مدد سے میگنیٹ اور کونان میگنیٹ اپیوریٹر سے الگ کیا جاتا ہے۔ اور کا اور کے پاؤڈر کو درولر پر حرکت کرتے ہوئے لیدر بیلٹ پر ڈالا جاتا ہے جن میں سے ایک رول میگنیٹ ہوتا ہے۔ اور کا میگنیٹ حصہ بیلٹ سے چھٹ کر ذرا آگے جا کر گرتا ہے۔ جبکہ نام میگنیٹ حصہ بیلٹ کے نیچے پہلے گر جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل 16.3 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 16.3 الیکٹرومیگنیٹیک سپریشن

(ii) کنسٹریڈ اور سے میٹل کی ایکسٹریشن (Extraction of metal from the concentrated ore) میٹل کو کنسٹریڈ اور سے کیمیکل ریڈکشن (chemical reduction) یا الیکٹرولیٹک (electrolytic) پروس کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔

اور کی ریڈکشن میں مندرجہ ذیل کیمیکل طریقے شامل ہیں:

## (a) روستنگ (Roasting)


یہ پروس کنسٹریڈ اور کو ہوا کی موجودگی میں بلند تپر پیچ پر گرم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کارپار پائیٹ ( $\text{CuFeS}_2$ ) کو ہوا کی موجودگی میں گرم کرنے سے کیوپس سلفاٹ اور فیرس سلفاٹ ( $\text{Cu}_2\text{S} + \text{FeS}$ ) کا کچھ بنتا ہے۔ سلفر، فاسفورس، آرسینک وغیرہ ہوا کے ساتھ مل کر ویلیاں آکسائڈ زباندیتی ہے۔ جیسا کہ:




## (b) سمیلنگ (Smelting)

روشنڈ اور کوینڈنلکس (sand flux) اور کوک (coke) کے ساتھ ہوا کی موجودگی میں بلاست فرنس (blast furnace) میں مزید گرم کرنا سمیلنگ کہلاتا ہے جیسا کہ شکل 16.4 میں دکھایا گیا ہے۔ جنم کے دوران بہت زیادہ ہیٹ خارج ہوتی ہے اس لیے اس پروس کے لیے کوک کی بہت تھوڑی مقدار درکار ہوتی ہے۔

پروس کے دوران فیرس سلفاٹ پہلے آکسیڈ ائر ہو کر فیرس آکسائٹ بناتا ہے جو سینڈ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے آئن سلیکٹ (FeSiO<sub>3</sub>) کا سلیگ بنا دیتا ہے۔ جو ہلاک ہونے کی وجہ سے اوپرواے سوراخ سے خارج ہو جاتا ہے۔




جبکہ کیوپس سلفاٹ بھی آکسیڈ ائر ہو کر کیوپس آکسائٹ بناتا ہے جو کہ ان ری ایکنڈ فیرس سلفاٹ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے فیرس آکسائٹ اور کیوپس سلفاٹ بناتا ہے۔ اس طرح کیوپس سلفاٹ اور فیرس سلفاٹ (Cu<sub>2</sub>S.FeS) کا کچھ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کھلا ہوا کچھ میٹ (matte) کہلاتا ہے۔ اسے تخلی سوراخ سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 45 فی صد کا پر ہوتا ہے۔





شکل 16.4 کاپر کی سمیلنگ کے لیے بلاست فرنس

## (c) بیسمیر ائریشن (Bessemerization)

پچھے ہوئے میٹے کو ناشپاتی نما بیسمیر کنورٹر (Bessemer converter) میں مزید گرم کرنا بیسمیر ائریشن کہلاتا ہے۔ جیسا کہ شکل 16.5 میں دکھایا گیا ہے۔ اسے ایک پیوٹ (pivot) پر لکھ کیا جاتا ہے۔ تاکہ جس طرف بھی اسے گھماانا ہو گھما جا سکے۔ پچھے ہوئے میٹے کو سینڈ سے ملا کر ٹوئرز (twyters) کی مدد سے بہت گرم ہوا کے جھکڑ (blast) سے گرم کیا جاتا ہے۔ فیر سلفانڈ، فیر آکسائڈ میں آکسیڈ ائر ہو جاتا ہے، جو سینڈ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سلیگ (FeSiO<sub>3</sub>) بناتا ہے جو ہلاک ہونے کی وجہ سے اوپر تیز تار ہتا ہے۔



کیو پر سلفانڈ کیو پر آکسائڈ میں آکسیڈ ائر ہو کر بقیہ ماندہ کیو پر سلفانڈ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے مٹیک کا پربنا دیتا ہے۔




شکل 16.5 کا پر کی بیسمیر ائریشن کے لیے استعمال کیا جانے والا بیسمیر کنورٹر

پچھے ہوئے کا پر کو کنورٹر سے ریت کے سانچوں میں منتقل کر کے منتدا کیا جاتا ہے۔ اس میں حل شدہ گیسز باہر نکلتے ہوئے اس کی سطح پر بلسٹرز (blisters) بنا دیتی ہیں۔ اس وجہ سے اسے بلسٹر کا پر کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 98% میں صد خالص ہوتا ہے۔ اسے الکٹرولائسیس (electrolysis) سے مزید صاف کیا جاتا ہے۔


## (iii) میٹل کو ریفائنمن یا خالص کرنا (Refining or purification of metal)

ناخالص میٹل کو ریفائنمن یا خالص کرنے کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروسیس الکٹرولائسیس (electrolysis) ہے۔ مثال کے طور پر کارپ کی الکٹرولائیک ریفائنگ ایک الکٹرولائیک نینک میں کی جاتی ہے (جس طرح شکل (a) 16.6 میں دکھایا گیا ہے)۔ الکٹرولائیک نینک میں کاپر سلفیٹ کا سلوشن ہوتا ہے۔ جس میں دو قسم کے الکٹرودز لٹکے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ناخالص کا پر میٹل کا جو کر ایجنڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور دوسرا خالص کا پر میٹل کا جو کہ بطور کی تھوڑی کام کرتا ہے۔

سلوشن میں سے الکٹرک کرنٹ گزارنے پر ایجنڈ (ناخالص کاپر) حل ہو کر  $Cu^{2+}$  آئنڈز دیتے ہیں۔ یہ  $Cu^{2+}$  آئنڈز کی تھوڑی سے الکٹرودز حاصل کر کے ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کاپر ایٹمز کی تھوڑی پر جمع ہوتے جاتے ہیں اور خالص کاپر کے موٹے بلاک بن جاتے ہیں۔ جس طرح شکل (b) 16.6 میں دکھایا گیا ہے۔ گولڈ اور سلور جیسی امپیوریٹیز بطور ایجنڈ مڈ (mud) نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔



شکل 16.6 کاپر کی الکٹرولائیک ریفائنگ



شکل 16.7 کاپر کے حصوں کے لیے فلاؤٹ ڈائیگرام

- کاپ کی میٹر جی میں استعمال ہونے والے کلستریشن پروس پرنٹ لگھیں۔ (i)
- سینٹنگ پروس میں کیوں لوک کی بہت تجویزی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے؟ (ii)
- سینٹنگ پروس میں سلیگ کیسے بناتا ہے؟ (iii)
- بلاست فرنس سے سلیگ اور میٹنے کو کیسے خارج کیا جاتا ہے؟ (iv)
- سلیگ اور میٹنے میں کیا فرق ہے؟ (v)
- پیغمبر امیریشن پروس میں میٹلک کا پر بنٹے کے دوران کون سا کیمیکل ری ایکشن واقع ہتا ہے؟ (vi)
- بلسٹر کا پر کیا ہے؟ (vii)
- الکٹرو-ریٹننگ پروس میں اینڈر فرم کیوں ہو جاتا ہے؟ (viii)
- اینڈر مڈ (mud) سے کیا مراد ہے؟ (ix)



## 16.2 سالوے پروس سے سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری

(Manufacture of Sodium Carbonate by Solvay's Process)

سالوے پروس کی بنیاد سوڈیم بائی کاربونیٹ کی  $15^{\circ}\text{C}$  پر پانی میں بہت ہی کم سولیڈیٹی ہے۔ جب سوڈیم کلورائٹ کے امونیکل سلوشن (جسے امونیکل برائے کہا جاتا ہے) میں سے  $\text{CO}_2$  گیس گزاری جاتی ہے تو صرف سوڈیم بائی کاربونیٹ کا رسوب بناتا ہے۔



### 16.2.1 را مٹریلز (Raw materials)

اس پروس کے لیے استعمال ہونے والے را مٹریلز سے اور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ:

- سوڈیم کلورائٹ (brine) یا برائے (NaCl) (i)
- لامسٹون ( $\text{CaCO}_3$ ) (ii)
- امونیا گیس ( $\text{NH}_3$ ) (iii)



### 16.2.2 بنیادی ری ایکشنز (Basic reactions)

یہ پروس مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے:

- (i) امونیکل برائے کی تیاری (Preparation of ammonical brine) سب سے پہلے امونیا گیس کو سوڈیم کلورائٹ سلوشن (برائے) میں حل کر کے امونیکل برائے تیار کیا جاتا ہے۔

## (ii) امونیکل برائے کاربونیشن (Carbonation of ammonical brine)

امونیکل برائے کاربونیشن ناور میں داخل کیا جاتا ہے پھر اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے گزاری جاتی ہے۔  
کاربونیٹ ناور میں مندرجہ ذیل کیمیکل ریاکیشن ہوتے ہیں۔




اس ریاکیشن کچھ کاٹپر پچھر 15°C تک کم کرنے سے  $\text{NaHCO}_3$  کے رسوب حاصل ہوتے ہیں۔

## (iii) فلٹریشن (Filtration)

کاربونیٹ ناور سے حاصل ہونے والے دودھیا کچھ کو فلٹر کر کے سوڈیم بائی کاربونیٹ حاصل ہوتا ہے۔

## (iv) کیلسینیشن (Calcination)

سوڈیم بائی کاربونیٹ کو بھٹی (kiln) میں گرم کرنے پر سوڈیم کاربونیٹ حاصل ہوتا ہے۔



کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔

## (v) کاربن ڈائی آکسائڈ اور بجھے ہوئے چونے کی تیاری

## (Preparation of carbon dioxide and slaked lime)

چونے کی بھٹی (lime kiln) میں لام سٹون کو گرم کر کے  $\text{CO}_2$  تیار کی جاتی ہے۔ پھر اسے کاربونیٹ ناور میں بھیجا جاتا ہے۔



بھٹی میں بننے والے ان بجھے چونے ( $\text{CaO}$ ) کو پانی کی مدد سے بجھے ہوئے چونے (Slaked lime) میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بجھے ہوئے چونے کو امونیاکیوری ناور میں بیخ دیا جاتا ہے۔




## (vi) امونیا ریکوری ٹاور (Ammonia recovery tower)

کاربونیکٹ ٹاور میں بننے والے امونیم کلورائڈ سلوشن اور کیلیم ہائڈرو آکسائیڈ کے ری ایکشن سے اس ٹاور میں امونیا دوبارہ بنائی جاتی ہے۔



اس ٹاور میں بننے والی امونیا کو دوبارہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس پر وس میں امونیا کا غیان بہت کم ہوتا ہے۔ جسے تازہ امونیا شامل کر کے پورا کر لیا جاتا ہے۔



شکل 16.8 سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری کے لیے سالوے پرس کی فلوشیٹ ڈائگرام

## (Advantages of Solvay's process) سالوے پرس کے فوائد

- (i) یہ ایک ستا پرس ہے کیونکہ اس کے رامیریلز بہت کم قیمت میں دستیاب ہیں۔
- (ii) کاربن ڈائی آکسائیڈ اور امونیا دوبارہ بنائی اور استعمال کی جاتی ہے۔
- (iii) پرس پلوشن سے پاک ہے، کیونکہ ویسٹ (waste) صرف کیلیم کلورائڈ کا سلوشن بنتا ہے۔
- (iv) انہائی خالص سوڈیم کاربونیٹ حاصل ہوتا ہے۔
- (v) کسی بھی سلوشن کو دپر زمین تبدیل نہیں کرنا پڑتا اس لیے بہت کم فیول خرچ ہوتا ہے۔

جہاں تک سوڈیم کاربونیٹ کی ڈیمائنڈ کا تعلق ہے پاکستان اس میں خود فیل ہے۔ "امپیریل کیمیکل انڈسٹری" (ICI) کھیوڑا (جلہم) کافی مقدار میں سوڈیم کاربونیٹ پیدا کر رہی ہے۔ یہ یونٹ 1944 میں کھیوڑا میں لگایا گیا تھا کیونکہ یہاں را میئر میل سوڈیم کلور اند بکٹرٹ پایا جاتا ہے۔ سنہ المکر لیٹڈ 1966 میں کراچی کے قریب قائم کیا گیا۔ سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ اہم انڈسٹری میں کیمیکلز ہیں اور بہت سی انڈسٹریز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔

- (i) امونیکل برائے سے  $\text{CO}_2$  کو گزارنے پر صرف  $\text{NaHCO}_3$  کا درود کیوں بناتا ہے؟
- (ii) سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری کے لیے کن را میئریلز کی ضرورت ہوتی ہے؟
- (iii) سالوے پر دس میں امونیا کی تیاری کا رہی ایکشن لکھیں۔
- (iv) سالوے پر دس کے پہنچا ایک فوائد بیان کریں۔
- (v) سالوے پر دس میں  $\text{CO}_2$  کیسے تیار کی جاتی ہے؟



### عام کیمیکلز کی تیاری میں میکنا لو جی کا کردار

#### (Role of technology in the production of common chemicals)

میکنا لو جی سائنس اور انجینئرنگ کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے۔ عام کیمیکلز جیسا کہ ایسٹر، الکٹر، سائل، سوپ، ذیڑھنٹ وغیرہ کو صدیوں سے کمپنیاں یا کیمیکل انجینئر تجارتی پیمانے پر بنارہے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے مختلف نوادر اور مشینی کا استعمال شروع کیا میکنا لو جی نے عام کیمیکلز کی تیاری میں انسانی کوششوں پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ اب میکنا لو جی کی بدولت لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ میکنا لو جی کے استعمال نے اشیا کی کوئی کو بہتر اور پر دذکش کو بڑھادیا ہے۔

### 16.3 یوریا کی تیاری (Manufacture of Urea)

یوریا نائٹرو جنیئس (nitrogenous) فریٹلائزر ہے۔ اس میں نائٹرو جن کی مقدار 46.6 فصد ہے۔ یہ سفید کر ٹھلاں کیپاونڈ ہے جو پانی میں بہت زیادہ سولپل ہے۔ یہ اہم کیمیکلز کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا زیادہ تر حصہ (تقریباً 90 فصد) فریٹلائزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔


#### 16.3.1 را میئریلز (Raw materials)

یوریا کی تیاری کے لیے را میئریلز مندرجہ ذیل ہیں:

- (i) امونیا ( $\text{NH}_3$ ) گیس
- (ii) کاربن ڈائی آکسائڈ ( $\text{CO}_2$ ) گیس

امونیا 'ہبیر پروس' (Haber's process) کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ ایک والیوم نائٹرو جن (ہوا سے) اور تین

دالیومز ہائڈروجن (جو سیم کو گرم نکل کیا اسٹ پر گزار کر حاصل کی جاتی ہے) کو  $450^{\circ}\text{C}$  ٹپر پر اور 200 atm پر یہ رک ساتھ گرم آئزن (Fe) کیا اسٹ کے اوپر سے گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔




### 16.3.2 پروس (Process)

یوریا کی تیاری تین مراحل پر مشتمل ہے۔

(i) امونیا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ری ایکش


(Reaction between ammonia and carbon dioxide)

ماخ امونیا میں سے جب بہت زیادہ پریشر پر کاربن ڈائی آکسائڈ کو گزارا جاتا ہے تو امونیم کاربامیٹ میٹ (ammonium carbamate) بنتا ہے۔




(ii) یوریا کی تیاری (Urea formation)

جب سیم کی مدد سے امونیم کاربامیٹ کو ایلو یوریٹ کیا جاتا ہے تو یہ ڈی ہائڈرایٹ ہو کر یوریا بن جاتا ہے۔



(iii) یوریا کی گرینیلیشن (Granulation of urea)

اس مرحلے میں ماخ یوریا کے گرینیولز (granules) بنانے کے لیے خٹک کیا جاتا ہے۔ جب ٹاور میں بہت زیادہ پریشر پر اوپر سے ماخ یوریا کو پرے کیا جاتا ہے اور نیچے سے گرم ہوا کا کرنٹ داخل کیا جاتا ہے، تو یہ خٹک ہو کر گرینیولز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے سورکر لیا جاتا ہے۔



## (Importance and status of urea)

یوریا کی اہمیت اور مقام (Importance and status of urea)

یوریا کو پوری دنیا میں ایگر بلچر سیکٹر میں وسیع پیانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فریشلائزر اور جانوروں کی اضافی

(i) خوارک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تقریباً 90 فیصد یوریا فریشلائزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی دوسرے نائروجن کی نسبت نائروجن کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ بے ضرر ہے اور تمام قسم کی فصلوں اور زمینوں کے لیے مفید ہے۔

(ii) یہ ہر زیلا اور آتش گیر نہیں ہے، اس لیے اسے آسانی س਼وہر کیا جاسکتا ہے۔ یہ پانی میں بہت زیادہ سولپیل ہے۔ اس لیے سورج کے لیے بہتر پینگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

(iii) یہ بہت سے اہم کمپاؤندز کی تیاری کے لیے رامٹریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

(iv) یہ ایکسپلوسوز (explosives) اشیابانے میں استعمال ہوتا ہے۔

(v) یہ آٹوموبائل سسٹم میں  $\text{NO}_x$  پلٹینس کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

پاکستان میں یوریا تیار کرنے کے تقریباً 6 یونیٹیں ہیں۔ ان میں سے چار بڑے فوجی فریشلائزرز کمپنی، ایگر و کیمیکلز، فوجی فریشلائزر، بن قاسم اور داود ہر کلوگرام کمپنی۔ فوجی فریشلائزر سب سے بڑا فریشلائزر مینوفیکچرر ہے۔ جس کے مارکیٹ میں 59 فیصد شیئر ہیں۔

گورنمنٹ ان مینوفیکچرر کو نقد مالی امداد دھیا کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ انڈسٹری سپلائی میں کمی کے سامنا کر رہی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یوریا کی قیمتیں میں اضافہ ہوا ہے۔

## وچیسے معلومات



فصلوں کو اچھی شکوہی کے لیے فاسفورس اور نائروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ ہوا میں 78 فیصد نائروجن موجود ہے لیکن پودے فھاٹے برداشت استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے منی کو یہ ضروری ایکسپلینس فریشلائزر کے ذریعے ہمیا کیے جاتے ہیں جو بالآخر پودوں تک پہنچتے ہیں۔

(i) جب اموشم کار بائیٹ کشم کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟

(ii) یوریا کی تیاری کتنے مرال میٹھل ہے؟

(iii) یوریا میں نائروجن کی نیصد مقدار کا تھی ہوتی ہے؟





قدرتی فریلاائزر ز مصنوعی فریلاائزر ز سے بہتر ہیں۔

فریلاائزر ایک ایسا میریل ہے جو پرے کی نشوونما اور پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے زمین میں ڈالا جاتا ہے۔

قدرتی فریلاائزر (Natural fertilizers)

قدرتی فریلاائزر ز لائیٹ ناک اور ان انوں کے قاتوفصلہ اور پودوں کے چوں کے تمام قدرتی باعثوں کی گزینہ میں میریل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میریلز کو بیکھریاڑی کپوز کرتے ہیں۔ ڈی کپوز ہونے والے میریلز پودوں کے لیے مفید نیوٹرالنیٹس ہمیا کرتے ہیں۔

آرگنیک میریل (matter) زرخیز میں کا ایک ضروری حصہ ہے۔ قدرتی فریلاائزر ز کا استعمال زمین کو نیوٹرالنیٹس اور آرگنیک میریل دوبارہ فراہم کرتا ہے۔

- یہ پودے کی نشوونما میں مدد دینے کے لیے زمین کی حالت کو بہتر بناتے ہیں۔

- یہ زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں۔ جس سے فضلوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔

- یہ زمین کی ساخت کو بہتر بناتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ہوا پودے کی گزینہ مکن پہنچتی ہے۔

- زمین کو نرم رکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے پانی کی کمی کا چانس کم ہو جاتا ہے۔

- قدرتی فریلاائزر ز زہریلے کیمیکل پر مشتمل نہیں ہوتے۔ یہ زمین کو نقصان نہیں پہنچاتے اور فضلوں کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں۔

کیمیکل فریلاائزر (Chemical fertilizers)

- کیمیکل فریلاائزر ز پودے کی نیوٹرالنیشن کے سب سے اہم تین ایٹمیٹس: نائٹرجن، فاسفورس اور پوٹاشیم پر مشتمل ہوتے ہیں۔

- نیوٹرالنیٹس کو بہت تیزی سے خارج کرتے ہیں۔

- ان کا اثر بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے اس لیے ان کی بار بار تھوڑے تھوڑے وقوں کے بعد (ایک سال میں 4 سے 6 مرتب) ضرورت پڑتی ہے۔

- مصنوعی فریلاائزر ز کا استعمال زیادہ فریلاائزر میشن کا باعث بن سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے پودے سے نیز ہونے کی بجائے جل جاتے ہیں۔

## 16.4 پٹرولیم انڈسٹری (Petroleum Industry)

### 16.4.1 پٹرولیم (Petroleum)


پٹرولیم قشرِ ارض کے نیچے چٹانوں میں پائی جانے والی قدرتی پرودکٹ ہے۔ پٹرولیم کا مطلب ہے راک آئک

(rock oil)۔ پیہم سے کیسی، ماکع اور ٹھوں ہائیڈروکاربنز کا پانی میں سائلس اور دوسرے زمینی پارٹیکلز پر مشتمل وجد ہے۔

یہ پانی سے ہلاکا ہے اور اس میں ان سولپیبل ہے۔

### 16.4.2 پڑو لیم کی ابتدا (Origin of petroleum)

پڑو لیم قشر ارض کے نیچے لاکھوں سال پہلے دن شدہ مردہ پودوں اور جانوروں کی ڈی کپوزیشن سے بنتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سمندروں میں موجود زندہ پودے اور جانور لاکھوں سال پہلے مر گئے۔ ان کے اجسام ڈوب کر مٹی اور ریت کے نیچے دن ہو گئے۔ بہت زیادہ پریش، نپریش اور بیکھیری کے اثرات کی وجہ اور ہوا کی عدم موجودگی میں ڈی کپوزیشن کا پروس کس ہوا۔ اس پروس کو مکمل ہونے میں لاکھوں سال لگے۔ پس مردہ پودوں اور جانوروں کے باقیات گہرے بھورنے کر وڈ آئل (crude oil) میں تبدیل ہو گئے۔ جیسا کہ شکل 16.10 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 16.10 پڑو لیم کا قوع

ہلاک اور پانی میں ان سویل ہونے کی وجہ سے یہ پانی کی سطح پر تیرتا ہے۔ پڑو لیم کے اوپر پانی جانے والی گیسی پروڈکٹس قدرتی گیس کے طور پر جانی جاتی ہیں۔


قشر ارض میں جہاں آئل پایا جاتا ہے وہاں کنوں کھوکر پڑو لیم حاصل کیا جاتا ہے۔ جب چنانوں میں سے کنوں کھودا جاتا ہے تو سب سے پہلے بہت زیادہ پریش کے ساتھ قدرتی گیس نکلتی ہے۔ بعض اوقات گیس کے پریش کی وجہ سے کروڈ آئل بھی خود بخود نکل آتا ہے۔ جب گیس کا پریش کم ہو جاتا ہے تو آئل کو پہ کر کے باہر نکال لیا جاتا ہے۔

کروڈ آئل کو ریفائنری میں صاف کیا جاتا ہے۔ ریفائنری پروس میں کروڈ آئل کے سچھ کوئی مفید پروڈکٹس (فریکشن) میں علیحدہ علیحدہ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ جو فریکشن ڈسٹیلیشن (fractional distillation) کہلاتا ہے۔ فریکشن ڈسٹیلیشن کا

اصول ان فریکشن میں کپاڈنڈر کے بوانگ پاؤنس کے فرق کے لحاظ سے علیحدگی پر منی ہے۔ کم بوانگ پاؤنس رکھتے ہیں۔ فریکشن پہلے بوائل ہو کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے زیادہ بوانگ پاؤنس والے فریکشن بوائل ہو کر الگ ہوتے ہیں۔ جو فریکشن کے بخارات کو الگ جمع کیا جاتا ہے اور پھر کندنس کیا جاتا ہے۔ یہ پوس جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فالومواد (residue) قی جاتا ہے۔

پروپیم کی فریکشن ڈسٹیلیشن ایک اونچے فریکشنینگ ناور میں کی جاتی ہے جیسا کہ شکل 16.11 میں دکھایا گیا ہے۔

کروڈ آئل کو ہائی پریسٹر پر ایک فرنس میں 400 °C تک گرم کیا جاتا ہے۔ بخارات کو فریکشنینگ کالم کے نچلے حصہ میں سے گرا رہا جاتا ہے جیسا کہ شکل 16.11 میں دکھایا گیا ہے۔ گرم بخارات کالم میں اور اٹھتے ہیں اور بندوق مخفٹ اور سنتنس ہوتے ہیں۔ ناور میں بخارات مختلف فریکشن میں مختلف لیووں (levels) پر کندنس ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کروڈ آئل کو چھ ہائڈروکاربن فریکشن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر فریکشن اپنی مخصوص بوانگ رینج (range)، کپوزیشن اور استعمالات رکھتی ہے۔



شکل 16.11 پروپیم کی فریکشن ڈسٹیلیشن

### 16.4.3 پڑو لیم کی اہم فریکشنز (Important fractions of petroleum)

ہر فریکشن ایک سنگل کمپاؤنڈ نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر ایک مختلف ہائڈرو کاربین کمپاؤنڈز کا سچر ہے۔ ہر فریکشن کا نام، اس کی کپوزیشن، بوائلنگ رنچ اور استعمالات نیبل 16.2 میں دیے گئے ہیں۔

#### نیبل 16.2 پڑو لیم کی فریکشنز

استعمالات	بوائلنگ رنچ	کپوزیشن	نام
کیمیکل LPG کی شکل میں بطور فیول، کاربن بیک (ٹائر انڈسٹری کی ضرورت) اور ہائڈروجن گیس کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔	25°C تک	C <sub>1</sub> – C <sub>4</sub>	پڑو لیم گیس
لیبارٹری سولوینٹ اور ڈرائی کلینگ کے مقاصد میں استعمال ہوتا ہے۔	80°C تا 30	C <sub>5</sub> – C <sub>7</sub>	پڑو لیم ایثر
موڑ سائیکل، موڑ کار اور دوسرا گاڑیوں میں فیول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیروسمین آئل کی نسبت جلد آگ کپڑتا ہے۔ یہ ڈرائی کلینگ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔	170°C تا 80	C <sub>7</sub> – C <sub>10</sub>	گیوسلین یا پڑو
گریلو فیول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خالص قسم جیٹ فیول کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔	250°C تا 170	C <sub>10</sub> –C <sub>12</sub>	کیروسمین آئل
بسوں، ٹرکوں، ریلوے انجنوں، ٹیوب دیل کے انجنوں اور دوسرا بھاری گاڑیوں میں فیول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔	350°C تا 250	C <sub>13</sub> –C <sub>15</sub>	ڈیزل آئل
بحری چہازوں، انڈسٹریز میں بوائلر اور فرنز کو گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔	400°C تا 350	C <sub>15</sub> –C <sub>18</sub>	فیول آئل

ریزیڈویول آئل (residual oil) جو اس نپر پیچ پر دیپورائز نہیں ہوتا اسے جمع کر لیا جاتا ہے اور مزید فریکشن ڈیلیشن کے لیے  $400^{\circ}\text{C}$  سے زائد نپر پیچ پر گرم کیا جاتا ہے۔ ریزیڈویول آئل کی چار فریکشنز درج ذیل ہیں:

- (i) لبرینش (ii) پیرافین ویکس (iii) اسفالٹ اور (iv) پڑولیم کوک

(i)	پڑولیم کی تعریف کریں۔
(ii)	پڑولیم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟
(iii)	فریکشن ڈیلیشن کا اصول کیا ہے؟
(iv)	پڑولیم کی فریکشن سے کیا مراد ہے؟
(v)	کروڑ آئل کوئی فریکشن میں تقسیم کیا جاتا ہے؟



## وچیس پ معلومات

سردیوں میں فروخت ہونے والے ڈیزل فیول کا ہائزر دکار بیز کا کچھ گرمیوں میں فروخت ہونے والے کچھ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ڈیزل  $0^{\circ}\text{C}$  سے ذرا نیچے دین لین کی طرح جم جاتا ہے اور فیول کے طور پر کام نہیں کرے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ہلکی فریکشن شامل کی جاتی ہیں۔

مختلف اقسام کی آگ کو بجھانے کے لیے مختلف طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔



آگ کو جلانے اور جلا رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل جیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

فیول: وہ مادہ جو جلنے کے پوسٹ میں استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر لکڑی، آئل اور الکٹریسٹی۔

حرارت: آگ کا انرجی جزو ہے۔ جب یہ فیول کے ساتھ ملتا ہے تو آگ کے لگنے کے لیے ضروری انرجی مہیا کرتا ہے۔

ہوا (آسیجن): یہ جلنے کے پوسٹ کے لیے ضروری جزو ہے۔

ایک خود بخود جاری رہنے والا (self-sustained) ری ایکشن ایک جو چیدہ رہی ایکشن ہے۔ اسے جاری رہنے کے لیے فیول،

آسیجن اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اوپر بیان کیے گئے اجزاء میں سے کسی ایک کی سلسلی روک کر آگ کو بجا یا جاسکتا ہے۔ جب فیول خلف ہوں تو انہیں بجھانے کے لیے مختلف ٹکنیکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

لکڑی کی آگ کو پالنی چینک کر بجا یا جاسکتا ہے۔ پالنی کو بخارات میں تبدیل ہونے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔ اس لیے

لکڑی کی آگ کو پالنی چینک کر بجا یا جاسکتا ہے۔ پالنی کو بخارات میں تبدیل ہونے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔ اس لیے

یہ انرجی کی بہت بڑی مقدار جذب کر لیتا ہے اور لکڑی کی آگ کو بجا دیتا ہے۔

آئل سے لگنے والی آگ کو پانی سے نہیں بجھایا جاسکتا کیونکہ آئل اور پانی آب میں مکن نہیں ہوتے۔ آئل پانی سے بکا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تیرنا اور پھیل جاتا ہیں اور اس طرح پانی کے ساتھ آگ بھی پھیلتی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے آسکیجن کی سپلائی ختم کرنا پڑتی ہے۔ اس کے شعبوں پرہیت، نیشنل سالٹ یا ہائک سوڈا اس کا سامانہ ہے۔

برقی آلات میں لگنے والی آگ باقی تمام کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتی ہے کیونکہ اس کا سورس الکٹریکل ایجن ہوتا ہے۔ اسے بجھانے کے لیے آسکیجن کی سپلائی پر آگ بجھانے والے آلات (fire extinguishers) کی مدد سے قابو کیا جاسکتا ہے۔

### کیمیئری انڈسٹری میں کیریئر کے طور پر (Chemistry as a career in industry)




کیمیئری کا مطالعہ کرنے سے کوئی خوب پروفیشنل کیمسٹ بن سکتا ہے۔ وہ دستیاب کیمیکلز کی کمپوزیشن اور خصوصیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ تب وہ معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تجارتی سطح پر نئی اشیا کو تیار کرنے کے طریقے ایجاد کرتا ہے اور اشیا کو زیادہ سے زیادہ ارزال بنانے کے لیے جدید آلات اور ہائینکوں کو استعمال میں لاتا ہے۔ کیمسٹ انڈسٹری کے تمام فیلڈز میں کیریئر کے موقع رکھتے ہیں۔

قارماسوئیکل، پژو ٹیکنیکل، کامپیوٹر، پیڈیاکٹ، کامپیکس، پولی مرز اور پلاسٹک انڈسٹری میں آرکیٹ کیمسٹ کے کام کرنے کے بہترین موقع ہوتے ہیں۔ ان آرکیٹ کیمسٹس میلر جبل انڈسٹری، میونیسپل گرفٹ انڈسٹریز جیسا کہ بیکٹھاٹل، سینٹ، شوگر اور کیمیکلز میونیسپل گرفٹ پلائس جیسا کہ فریلائزر، الیسٹر اور کامکس کا سوڈا میں کام کرتے ہیں۔

فوجیکل کیمسٹس کے لیے ایجنی ٹرانسفارمنٹ انڈسٹری میں کام کرنے کے موقع ہیں۔ وہ قابل تجدید ایجنی کے سورسز کی تلاش کرتے ہیں۔ ایچائیکل کیمسٹ انڈسٹری کے قریباً تمام میدانوں میں کام کرتے ہیں۔

### اچھی کیونکیشن سکلریل میں اضافہ کرتی ہے۔

#### (Good communication skills promote the sale)



کیونکیشن آڈیو، ویڈیو، پرنٹ یا الکٹرونک میڈیا کے ذریعے معلومات کا تبادلہ ہے۔


اچھی کیونکیشن سکلر کسی بھی تنظیم کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ جبکہ کمزور کیونکیشن سکلر اکٹھا قص کا رکورڈ کا سبب بنتی ہے۔ کامیاب برنس میں کے نزدیک کیونکیشن میں نااہلی پروڈکٹس کی سیلز میں کمی نتیجتاً نفع میں کی کا باعث بنتی ہے۔ مزید برآں، کیونکیشن سکلر کسی بھی کمپنی کی کامیابی یا ناکامی کی موجب بن سکتی ہے۔ اس لیے کیمیکل انڈسٹری کے فیلڈ میں اچھی کیونکیشن سکلر کا ہونا نہایت ضروری ہے۔

## اہم نکات

- میبلر جی ایک تکنیک ہے جس کے ذریعے میبلر کو ان کی اور ز سے حاصل کیا جاتا ہے۔
- کنٹریشن ایک تکنیک ہے جس میں منزکو گینگ سے الگ کیا جاتا ہے۔
- سوڈیم کاربونیٹ کو سالوے پروس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس پروس میں استعمال کیے جانے والے رامٹریز سوڈیم کلورائڈ، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور امونیا ہیں۔
- امونیا گیس کو سوڈیم کلورائڈ سلوشن میں حل کر کے امونیکل برائی تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس سلوشن کی کاربونیشن کی جاتی ہے۔ تو پہلے  $\text{NH}_4\text{HCO}_3$  بنتا ہے جو  $\text{NaCl}$  کے ساتھ ری ایکٹ کر کے  $\text{NaHCO}_3$  بنتا ہے۔
- $\text{NaHCO}_3$  گرم کرنے پر  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  بنتا ہے۔
- امونیا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے یوریا تیار کی جاتا ہے۔ پہلے امونیا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ری ایکٹ کر کے امونیم کاربامیٹ بناتے ہیں۔ ایوپوریشن سے یہ خشک ہو کر یوریا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
- پڑولیم ہائڈروکاربز کا ایک پیچیدہ مکمل ہے۔ یہ قشر ارض کے نیچے فن شدہ مردہ پودوں اور جانوروں کی ڈی کپوزیشن سے بنتا ہے۔
- پہلے زمین کے اندر سے کروڈ آئیل باہر نکلا جاتا ہے اور پھر ریفارنریز میں صاف کیا جاتا ہے۔ کروڈ آئیل کو  $400^{\circ}\text{C}$  پر گرم کر کے فریکشن ڈیٹائلیشن کے ذریعے مختلف فریکشن میں عیینہ کیا جاتا ہے۔
- پڑولیم کی اہم فریکشنز یہ ہیں:- پڑولیم گیس، پڑولیم ایچر، پڑول، کیروسین آئیل، ڈیزل آئیل اور فیول آئیل ہیں۔
- ریزیڈیویل آئیل کو بریکنٹس، پیرافین ویکس، اسفالٹ اور پڑولیم کو ک حاصل کرنے کے لیے  $400^{\circ}\text{C}$  سے زیادہ پر گرم کیا جاتا ہے۔

## کنسپٹ ڈائیگرام

(Concept Diagram)



## مشق

### کثیر الانتخابی سوالات

درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

کنٹریشن ہے ایک:

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (a) مکنگ تکنیک  | (b) سپرینگ تکنیک |
| (c) بوانگ تکنیک | (d) کونگ تکنیک   |

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| (a) ڈینٹی کی بنیاد پر | (b) کنٹریشن کی بنیاد پر |
| (c) ونگ کی بنیاد پر   | (d) میگنینگ کی بنیاد پر |

میٹھے (matte) کچھر ہے:

- |   |   |
|---|---|
| (a) $\text{FeS}$ اور $\text{CuO}$ کا          | (b) $\text{Cu}_2\text{O}$ اور $\text{FeO}$ کا |
| (c) $\text{Cu}_2\text{S}$ اور $\text{FeS}$ کا | (d) $\text{CuS}$ اور $\text{FeO}$ کا          |

ہیکر ائریشن پر وس میں:

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (a) رومنڈ اور کوگرم کیا جاتا ہے   | (b) مولٹن میٹھے کو خارج کیا جاتا ہے |
| (c) مولٹن میٹھے کوگرم کیا جاتا ہے | (d) مولٹن میٹھے داخل کیا جاتا ہے    |

کاپ اور کی کنٹریشن کا طریقہ ہے:

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| (a) کیلیسی نیشن    | (b) رومنڈ   |
| (c) فراترھ فلوٹیشن | (d) ڈیٹلیشن |

جب امونیکل برائی سے  $\text{CO}_2$  کو گزارا جاتا ہے تو درج ذیل میں سے کون سے سالٹ کا رسوب بنتا ہے؟

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| (a) $\text{NaHCO}_3$         | (b) $\text{NH}_4\text{HCO}_3$    |
| (c) $\text{Na}_2\text{CO}_3$ | (d) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ |

سالوے پر وس میں بھجے ہوئے چونے کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| (a) ان بچھا چونا تیار کرنے کے لیے | (b) $\text{CO}_2$ تیار کرنے کے لیے        |
| (c) امونیا حاصل کرنے کے لیے       | (d) $\text{Na}_2\text{CO}_3$ بنانے کے لیے |

جب  $\text{NaHCO}_3$  کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے : (8)

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| (a) $\text{CO}_2$   | (b) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ |
| (c) $\text{CaCO}_3$ | (d) $\text{CaO}$             |

ان میں یوریا کا فارمولاؤن سا ہے؟ (9)

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (a) $\text{NH}_2\text{COONH}_4$ | (b) $\text{NH}_2\text{COONH}_2$ |
| (c) $\text{NH}_2\text{CONH}_4$  | (d) $\text{NH}_2\text{CONH}_2$  |

کروڈ آئل کوفرنس میں کس ثپر پچر تک گرم کیا جاتا ہے؟ (10)

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (a) $300^\circ\text{C}$ | (b) $350^\circ\text{C}$ |
| (c) $400^\circ\text{C}$ | (d) $450^\circ\text{C}$ |

جب کروڈ آئل کوفر یکسینگ ٹاور میں داخل کیا جاتا ہے تو:

- (a) ٹاور کے نچلے حصے میں زیادہ بوائلنگ پواسٹر رکھنے والی فریکشن کے بخارات پہلے کندنس ہوتے ہیں
- (b) ٹاور کے نچلے حصے میں کم بوائلنگ پواسٹر رکھنے والی فریکشن کے بخارات پہلے کندنس ہوتے ہیں
- (c) ٹاور کے اوپر والے حصے میں زیادہ بوائلنگ پواسٹر رکھنے والی فریکشن کے بخارات بعد میں کندنس ہوتے ہیں
- (d) زیادہ بوائلنگ پواسٹر والے بخارات کبھی کندنس نہیں ہوتے

مندرجہ ذیل میں سے کون سی فریکشن بطور جیٹ فیول استعمال ہوتی ہے؟ (12)

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (a) کیر و سین آئل | (b) لبر یکسینگ آئل |
| (c) فیول آئل      | (d) ڈیزل آئل       |

مندرجہ ذیل میں سے کونی ریزیڈیول آئل کی فریکشن نہیں ہے؟ (13)

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| (a) پیرافین ویکس | (b) اسفارٹ     |
| (c) فیول آئل     | (d) پڑولیم کوک |

(14) مندرجہ ذیل میں سے کوئی پڑولیم کی فریکشن نہیں ہے؟

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| (a) کیروسین آئکل | (b) ڈیزل آئکل |
| (c) الکوحل       | (d) پڑول      |

(15) پودے یوریا میں موجود نائروجن کس کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں؟

- |          |             |
|----------|-------------|
| (a) شوگر | (b) پروٹینز |
| (c) فیٹس | (d) DNA     |

(16) مندرجہ ذیل میں سے کوئا آر گیک کپاؤ نت گیسو لین میں پایا جاتا ہے؟

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| (a) $C_2H_4$    | (b) $C_3H_8$       |
| (c) $C_8H_{18}$ | (d) $C_{12}H_{26}$ |

### مختصر سوالات

(1) فراتھ فلٹیشن پروس میں پائن آئکل کا کیا کردار ہے؟

(2) مختلف میبلر جیکل آپریشنز کے نام لکھیں۔

(3) رومنگ کس طرح کی جاتی ہے؟

(4) الیکٹروریفائنگ کے پروس کی وضاحت کریں۔

(5) سالوے پروس کے فونڈ کیا ہیں؟

(6) سالوے پروس کا اصول کیا ہے؟

(7) جب امونیکل برائی کی اکاربونیشن کی جاتی ہے تو کیا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے؟

(8)  $NaHCO_3$  کو کیسے  $Na_2CO_3$  میں تبدیل کیا جاتا ہے؟

(9) سالوے پروس میں امونیا کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(10) یوریا کی تیاری کے لیے امونیا کو کیسے بنایا جاتا ہے؟

(11) پڑولیم کس طرح بنتا ہے؟

(12) پڑولیم کی ریفارنگ کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے؟

- (13) کیر و مین آئل کا ایک استعمال تحریر کریں۔
- (14) ڈیزیل آئل اور فیوول آئل میں فرق بیان کریں۔
- (15) ریزیڈیوول آئل کی فریکشن ڈسٹیلیشن سے حاصل ہونے والی چار فریکشنز کے نام لکھیں؟
- (16) کروڈ آئل اور ریزیڈیوول آئل میں کیا فرق ہے؟
- (17) ڈرائی کلینگ میں کوئی پڑولیم فریکشن استعمال ہوتی ہے؟

### انشائیہ طرز سوالات

- (1) اور کی کنٹریشن میں شامل مختلف پرسرو کو تفصیل سے بیان کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت شکل کی مدد سے کریں۔
- (2) کاپ کے حوالے سے روشنگ کے پوس کی وضاحت کریں۔
- (3) ایک خصوصی مثال دیتے ہوئے سیلینگ اور پیسیر ایزیشن پر جامع نوٹ تحریر کریں۔
- (4) امونیا سالوے پر پوس کا ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔
- (5) یوریاکس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ فلوشیٹ ڈائگرام سے وضاحت کریں۔
- (6) پڑولیم کی فریکشن ڈسٹیلیشن پر نوٹ لکھیں۔
- (7) کروڈ آئل کو کیسے ریفائن کیا جاتا ہے؟ پڑولیم کی دواہم فریکشنز کے نام اور استعمالات کی وضاحت کریں؟

## (Answers) جوابات

## باب 9

نمر یکھو

- (1)  $24.5 \text{ mol dm}^{-3}$       (2) 0.019  
 (3)  $1.09 \times 10^5$       (4)  $0.14 \text{ mol dm}^{-3}$

## باب 10

نمر یکھو

(1)	pH 0.4; pOH 13.6	(2)	pH 13	[H <sup>+</sup> ]	(3)	pH 2.4; pOH 11.6	
(4)	محل			[OH <sup>-</sup> ]	pH	pOH	
(i)	0.15 M HI			$15 \times 10^{-2}$	—	0.82	13.12
(ii)	0.040 M KOH			—	$4 \times 10^{-2}$	12.6	1.4
(iii)	0.020 M Ba(OH) <sub>2</sub>			—	$4 \times 10^{-2}$	12.6	1.4
(iv)	0.00030 M HClO <sub>4</sub>			$3 \times 10^{-4}$	—	3.52	10.48
(v)	0.55 M NaOH			—	$55 \times 10^{-2}$	13.74	0.26
(vi)	0.055 M HCl			$55 \times 10^{-3}$	—	1.26	12.74
(vii)	0.055 M Ca(OH) <sub>2</sub>			—	$11 \times 10^{-2}$	13.04	0.96

## فرہنگ (Glossary)

الکلیز: الکلیز ڈیمل بانٹزر کھنے والے آن سچور یونٹ ہائڈ روکاربز

ایسڈرین: بارش کے پانی میں ہوا کے ایسڈک پلٹینس جیسا کے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹرو جن ڈائی آکسائڈ کے حل ہونے سے ایسڈرین بنتی ہے۔

اکائل ریڈی یکھو: اکائل ریڈی یکھو الکلیز کے derivatives

ایسڈک سائلس: یہ سائلس ایسڈ کے آئینونائزیبل  $\text{H}^+$  آئنر کو پوزیٹو میٹل آئن سے جزوی طور پر تبدیل کرنے سے بنتے ہیں۔

اکائز: اکائز مالکیول میں سے ایک ہائڈ روکاربز ایتم کو

الکلیز: الکلیز سادہ ترین ہائڈ روکاربز ہیں۔ جس میں ہر کاربن ایتم دوسرے ایتمز کے ساتھ سنگل بانٹزر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ان کا جزيل فارمولہ  $C_nH_{2n+2}$  ہے۔ہائڈ روکاربز ہیں۔ ان کا جزيل فارمولہ  $C_nH_{2n-2}$  ہے۔

الماسوایسڈز: الماسوایسڈز، الماسو اور کارباسکل گروپس پر مشتمل

آرکینک کمپاؤنڈز ہیں۔

الکلیز: الکلیز سادہ ترین ہائڈ روکاربز ہیں۔ جس میں ہر کاربن

ایتم دوسرے ایتمز کے ساتھ سنگل بانٹزر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔

الماسوایسڈز: الماسوایسڈز، الماسو اور کارباسکل گروپس پر مشتمل

آرکینک کمپاؤنڈز ہیں۔

امونیکل لکر: پانی میں امونیاگیس کے سلوشن کو امونیکل لکر کہتے ہیں۔  
اور: ایسی مترالر جن سے تجارتی پیانے پر با آسانی اور کم لاغت ہیں۔

ایمفوئیرک: ایمفوئیرک کپاؤٹر بیک وقت ایسڈ اور بیس سے میلدار حاصل کی جاسکتی ہوں اور کھلاتی ہے۔

آرگینک کپاؤٹر: آرگینک کپاؤٹر زکار بن اور ہائڈروجن کے طور پر ری ایکٹ کرتا ہے۔

ارہیس ایسڈ: ارہیس ایسڈ ایسا کپاؤٹر ہے جو ہائڈروجن پر مشتمل ہوتا ہے اور ایکوئس سلوشن میں  $\text{H}^+$  آئندہ دیتا ہے۔

اووزون ہول: اووزون ہول ایموفیئر میں وہ ریجن ہے جہاں ارہیس میں: ارہیس میں ایسا کپاؤٹر ہے جو ہائڈرو آکسل مشتمل ہوتا ہے اور ایکوئس سلوشن میں  $\text{OH}^-$  آئندہ دیتا ہے۔

اووزون: اووزون آسیجن کا ایلوڑوپ ہے۔ اس کی سب سے دیتا ہے۔

زیادہ کنسٹریشن زمین کی سطح سے 25 سے 30 کلومیٹر اور گروپ پ مشتمل ہوتا ہے اور ایکوئس سلوشن میں  $\text{O}_3$  آئندہ دیتا ہے۔

ایموفیئر: ایموفیئر زمین کے گرد مختلف گیسیں کا غلاف ہے۔

یہ زمین کی سطح سے اوپر کی طرف بغیر کسی حد کے پھیلا ہوا ہے۔

ایکوئی لمبیم کو نشست: ایکوئی لمبیم کو نشست متوازن کیمیائی مساوات میں پروڈکشن کے کوئی فیضیں ان کی مولر کنسٹریشن

کے بطور قوت نما کا حاصل ضرب اور ری ایکشن کے

کو فیضیں ان کی مولر کنسٹریشن کے بطور قوت نما کا حاصل

ضرب کے درمیان نسبت ہے۔

بیک سائل: یہ پولی ہائڈروکسی بیسیک کی ایسڈ کے ساتھ ناکمل نخواڑ لائزین سے بنتے ہیں۔

اور پور سائل ری ایکشن: اور پور سائل ری ایکشن زدہ ہیں جن میں پروڈکشن دوبارہ مل کر ری ایکشن نہیں ہوتے۔

برونڈل - لوری میں: برونڈل - لوری میں ایک کپاؤٹر ہے جو دوسرے کپاؤٹر سے پروٹان قبول کر سکتا ہے۔

اٹھ سریل دیسٹ: اٹھ سریل دیسٹ کھلی زمین یا پانی میں خارج ہونے والے بائی پروڈکشن (کیمیکل اور دیسٹ میریلز) ہیں۔

برونڈل - لوری ایسڈ: برونڈل - لوری ایسڈ ایک کپاؤٹر (مالکیوں یا آئن) ہے جو دوسرے کپاؤٹر کپاؤٹر کو پروٹان دے سکتا ہے۔

اویکو سکرائٹر: اویکو سکرائٹر ہائڈرو لائز ہونے پر 2 سے 9

## ب

ٹ

ٹپری ہاڑنیں: اس کی وجہ سے میکنیزم کے باقی کار بینیش سالش کی موجودگی ہے۔

ٹروپو ٹفیر: ٹروپو ٹفیر زمین کی سطح کے بالکل اوپر ہے اور 12 کلومیٹر تک بلند ہے۔

ڈ

ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن: ہوا کی غیر موجودگی میں کونک کو بند ریٹورٹس (retorts) میں تیز گرم کرنا ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن کہلاتا ہے۔

ڈائناک ایکوی لبریم: یہ وہ حالت ہے جہاں ری ایکشن شاپ نہیں ہوتا بلکہ فارورڈ اور ریورس ری ایکشنز کے ریٹھ ایک دوسرے کے برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔

ر

روشنگ: ہوا کی موجودگی میں ایک فرنس میں کنسٹرینڈ اور کو گرم کرنا روشنگ کہلاتا ہے۔

ریکش: اس کا مطلب نوزائیدہ ہانڈر و جن کو شامل کرتا ہے۔

ریفائنگ: اس پروس میں کروڈ آئل کو بہت سی مفید پروڈکٹس (فریکشن) میں الگ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروس کے تحت کیا جاتا ہے جو فریکشن ڈسٹیلیشن کہلاتا ہے۔

ریورسیبل ری ایکشن: یہ وہ ری ایکشنز ہیں جن میں پروڈکٹس دوبارہ مل کر ری ایکشنز بنتے ہیں۔

پ

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں: یہ گند اپانی پینے یا اس سے تیار ہونے والی خواراک کو کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔

پرمانیٹ ہارڈنیس: پرمانیٹ ہارڈنیس کی وجہ سے میکنیزم کے سلفیٹس اور کلور انڈرز سالش کی موجودگی ہے۔

پیٹی سائندز: پیٹی سائندز پیٹیس کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والے خطراک آر گینک کپاؤڈز ہیں۔

پڑولیم: پڑولیم ایک گہرا بجورا یا سبزی مائل کا لے رنگ کا ایک وسکس (viscous) مائع ہے۔

پی ایچ pH: pH ہانڈر و جن آئنڈ کی مول کنسٹرینشن کا نیکیو لوگاریتم ہے۔

پلٹنیٹس: پلٹنیٹس ایسے فالتوں مادے جو ہوا، پانی اور زمین کو آلودہ کرتے ہیں۔

پولی سکر انڈز: پولی سکر انڈز ہزاروں مونوسکر انڈز پر مشتمل کاربوہانڈریٹس ہیں۔

پامگری پلٹنیٹس: فوسل فیوڈ اور آر گینک مادے کے جلنے سے بننے والے ویٹ پروڈکٹس ہیں۔

پروٹھز: پروٹھز اماسوائیڈز سے بننے ہوئے انتہائی پیچیدہ ناٹرودینیٹس کیپاؤڈز ہیں۔

ت

قرمو ٹفیر: میسوسفیر سے اور قرموسفیر موجود ہے۔ اس ریجن میں ٹپر پچھر میں بندرنگ اضافہ ہوتا ہے۔

## ف

**سالٹ:** سالٹ ایک آئینک کپاٹنڈ ہے جو ملیک کیا نہ اور فیٹی ایڈز: فیٹی ایڈز لپڑ کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ یہ لانگ چین والے پھور بند یا ان پھور بند کار بسکل ایڈز ہیں۔

**فائل گروپ:** یہ ایک ایٹم یا ایٹر کا گروپ ہے جو آر گینک کپاٹنڈ کو خصوصیات دیتا ہے۔

## ق

قدرتی گیس: یہ کم مالکیول ماس والے ہائڈروکاربین کا کمپر ہے۔ اس کا بنیادی جز میتھین 85 فیصد ہے۔ دوسرا سیسیز آئیٹھن، پروپین اور یوپین ہیں۔

## ک

**کپلری ایکشن:** یہ ایک پروس ہے جس کے ذریعے پانی پودے کے جڑوں سے پتوں تک پہنچتا ہے۔

**کاربو ہائڈریٹس:** یہ میکرو مالکیولز ہیں جو پولی ہائڈر آکسی ایلڈی ہائڈز یا کیٹنوز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

**کیٹنی نیشن:** یہ کاربن ایٹر کا ایک دوسرے کے ساتھ کو ویلنٹ بانڈز کے ذریعے جذنے سے کاربن ایٹر کی لانگ چینز یا رنگر کا بنتا ہے۔

**کیمیکل ایکوی لبریم:** یہ وہ حالت ہے جہاں فارورڈ اور ریورس

ری ایکشن ایک ہی ریٹ پر لیکن مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔

## س

**سالٹ:** سالٹ ایک آئینک کپاٹنڈ ہے جو ملیک کیا نہ اور نان ملیک ایٹا ن کے ملنے سے بنتا ہے۔

**سچور بند ہائڈرو کاربن:** یہ ایسا کپاٹنڈ ہے جس میں کاربن ایٹم کی چاروں ولینسیر دوسرے کاربن ایٹر یا ہائڈرو جن ایٹر کے ساتھ سنگل بانڈز کے ذریعے مکمل طور پر مطمئن (سچور یٹ) ہوتی ہیں۔

**سینڈری پلٹٹس:** پرانی پلٹٹس کے پانی کے ساتھ مختلف ری ایٹر کے نتیجے میں بنتے ہیں۔

**سمیلٹک:** روئیڈ اور (ore) کو سینڈفلکس اور کوک کے ساتھ ہوا کی موجودگی میں بلاست فرنس مزید گرم کرنا سمیلٹنگ کہلاتا ہے۔

**سوفٹ واٹر:** سوفٹ واٹر ہے جو صابن کے ساتھ اچھا جھاگ بنتا ہے۔

**شرپو فلیٹر:** یہ ٹروپو فلیٹر سے اور المو فلیٹر کا 12 سے 50 کلو میٹر تک کاریجن ہے۔

**سمیو شری ایکشن:** اس میں سچور بند کپاٹنڈ کے ایک یا ایک سے زیادہ ہائڈرو جن ایٹر کو دوسرے ایٹر (جیسا کہ چیلو جن) کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔

## ط

**طاقور ایڈز اور بیسیز:** مکمل طور پر آئینا نہ ہو سکتے ہیں۔

کول گیس: یہ ہائڈروجن، میتھین اور کاربن مونو آکسائیڈ کا لکچر یوس میں: یہ ایک ایسی شے (مالکیوں یا آئن) ہے جو الکٹرونز کا پیغام دے سکتی ہے۔

لپڈز: یہ فیشی ایسڈز سے بنے ہوئے میکرو مالکیوں ہیں۔

لاع آف ماس ایکشن: کیمیکل ری ایکشن کا ریٹریکٹ کرنے جزوی طور پر آئیونائز ہوتے ہیں۔

کوئلہ: یہ کاربن، ہائڈروجن اور آکسیجن کے کپاڈنڈز کا پیچیدہ واٹی اشیا کے ریکشو ماڈر کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹیلی پر پورشل ہوتا ہے۔

## م

میسوسفیر: یہ سڑیوں سفیر سے اوپر اٹھو سفیر کا 50 سے 85 آرگنک کپاڈنڈز کا لکچر ہے جن میں سے زیادہ تر ایرو میک ہوتے ہیں۔

میٹلر جی: یہ ایک تکنیک ہے جس میں مختلف طریقوں سے میٹلز کو کلومیٹر نک کار بیجن ہے۔

ان کی اورز (ores) سے نکالا جاتا ہے۔

منزل: زمین کی سطح کے نیچے پائے جانے والے قدرتی ٹھوس کنٹریشن: یہ ایک سپرینگ تکنیک ہے جس میں منزل کو گینگ سے الگ کیا جاتا ہے۔

کروڈ آئل: یہ ایک گہرا بھورا اسکس مائیک ہے۔

کپاڈنڈز پر مشتمل ہوں منزل کہلاتے ہیں۔

مونو سکر انڈز: یہ سادہ ترین شوگر ہیں جنہیں ہائڈرو لائنز ڈنیس کیا جا سکتا یہ کاربن کے 3 سے 9 ایمسز پر مشتمل ہوتے ہیں۔

گرین ہاؤس ایفیکٹ: اٹھو سفیر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ہیٹ از جی کو جذب کرنے کی وجہ سے نپر پیچر میں اضافہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔

## ن

نارمل سائش: یہ ساس ایسڈ کے آئیونائز میل  $H^+$  آئنز کو کمل

طور پر پوزیٹو میٹل آئنز سے تبدیل کرنے سے بنتے ہیں کا پیغام قبول کر سکتا ہے۔

## ل

لیوس ایسڈ: یہ ایک ایسی شے (مالکیوں یا آئن) ہے جو الکٹرونز

کا پیغام قبول کر سکتا ہے۔

6

واٹر سوفٹنگ: یہ پانی میں موجود ہارڈ آئنڈز ( $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$ ) سے ہارڈ روکار بز کا نالہ اور سوفٹنگ کھلاتا ہے۔

ہارڈ روکار بز: اس کا مطلب الکلیز اور الکائنز میں ہارڈ روکار بز کو شامل کرنا ہے۔

ہارڈ و اثر: یہ صابن کے ساتھ جھاگ نہیں بناتا۔

5

## انڈیکس (Index)

اووز	191	ایسٹ	27, 26
آنکیدیشن	114	ایسٹرین	156
اوزوں	83	ایسٹرک بلاش	50
ایلڈی ہارڈ	84	اڈکٹ	32
ایکٹوریفارمینگ	196	انڈریل ولیٹ	176
ایکٹرڈیکٹنیک سپریشن	193	اریورسیبل ری ایکشن	3
ایکوی لبریم کونسلٹنٹ	12	آئومیرزم	72
ایسٹر	85	اگریکچرل افیونٹ	178
ایتھر	83	آن پچھلے ہارڈ روکار بز	101
اسپیشل ایکاؤنٹس	128	الکول	83
الکلیز	103	اویگوسکر اندز	196
الکلیز	108	اوپن چین ہارڈ روکار بز	101
اکاؤنٹ ریڈی بلکر	80	آرکیک کپاڈنڈز	85

ڈومنک افیونٹ	177, 176	اکائز	112
ڈائنا کم ایکوی لبریم	7, 6	ایمین	85
ریڈ کشن	105	اماگنوسڈز	128
ریفارمنگ	196	ایمفوٹیر	29
ریورسیل ری ایکشن	3	اموسفیر	144
راجبو نوکلیک ایسڈ	133	آٹاؤ نو نازیشن	40
روشنگ	193	بیں	27, 26
سالٹ	46	بیک سالٹس	50
سچورسٹہ ہانڈ روکار بیز	101	ٹیکر ائریشن	195
سکینڈری پلوٹنیٹس	150	پانی کی جگہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں	179
سلیگ	194	پی اچ (pH) سکیل	40
سمیلنگ	194	پرمانیٹ ہارڈنیس	173
سوڈیم زیولائیٹ	174	پڑو لیم	78
سوفٹ واٹر	172	پلوٹنیٹس	149
سالوے پروس	197	پولی سکرائڈز	126
سریپوٹنیٹ	146	پرائمری پلوٹنیٹس	150
فینٹ ایسڈز	130	پروٹیز	128
فارورڈ ری ایکشن	3	تھرموٹنیٹ	146
فریکشن ڈسٹیلیشن	205	ٹپری ہارڈنیس	173
فراتھ فلوٹن	192	ٹروپوٹنیٹ	146
فرکٹوز	125	ڈیپر جیٹس	177, 176
فتھنل گروپ	83	ڈی آکسی راجبو نوکلیک ایسڈ	132
کپیڈری ایکشن	170	ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن	76
کاربوبہانڈریٹس	124	ڈیکسٹروز	127

پوریا	200	لاء آف ماس ایکشن	8
ہائڈرو کاربینر	101	گرین ہاؤس المفیکٹ	151
ہائڈرو جن بانڈگ	171	گلوبل وارمنگ	151
ہومولوگس سیریز	81	گینگ	191
ہیٹ کپسٹی	170	گلوکوز	125
ہارڈ اوثر	171, 172	قدرتی گیس	78
ہیٹ چینیشن	106	کیثون	84
واٹر پلوش	175	کنٹریشن	192
واٹر سفتنگ	172	کمپلیکس سالٹ	51
واٹر چینیشن	173	کوک	77
واٹر چینیشن	133	کول گیس	77
واٹر چینیشن	132	کول تار	77
تاریں	49	کولہ	75
نیو ٹریک ایسٹر	128	کلوڈ چین ہائڈرو کاربینر	102
نیو ٹریک ایسٹر	153	کلارک کا طریقہ	174
نیچر فریٹلائرز	203	کیمیکل فریٹلائرز	203
مکسٹ سالٹس	51	کیمیکل ایکوی لبریم	6
منڑا	191	کیٹنیشن	71
میوسٹر	146	کاربوناٹریٹ	76
میٹر جی	191	کاربکسل گروپ	84
میٹھے	194		