

Basic Electronics

Sr	Questions	Answers Choice
1	چارجر کے بہانوں میں رکاوٹ کہلاتی ہے:	A. ولاسٹی B. گریوٹیٹی C. رزسٹنس D. شنٹ
2	کمپیوٹر کا دماغ ہے:	A. سی پی یو B. اے ایل یو C. ای سی D. سی ڈی
3	ایسا آلہ جو ایک مقررہ حد سے زیادہ کرنٹ گزرنے نہیں دیتا:	A. سوئچز B. ٹرانسفارمر C. رزسٹرز D. فیوز
4	بار بار سمت تبدیل کرنے والے کرنٹ کو کہتے ہیں:	A. ڈائریکٹ کرنٹ B. الیکٹریک کرنٹ C. وولٹیج D. کرنٹ
5	جرمنیم اور سلیکان کی ڈوپنگ میں ایٹم استعمال کیے جاتے ہیں:	A. 105 B. 108 C. 104 D. 103
6	ٹارچ، گھڑیوں اور کھلونوں میں سیل استعمال ہوتے ہیں: کون سے کرنٹ کا ذریعہ ہیں:	A. F.C B. E.C C. D.C D. A.C
7	رزسٹنس ماپنے والے آلے کا نام ہے:	A. ایمپیئر B. وولٹ میٹر C. ریڈر D. اوہم میٹر
8	ریکٹی فائر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے:	A. سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ B. رزسٹر C. کپیسٹرز D. جرمنیم
9	الیکٹریک چارج کو سٹور کرتے ہیں:	A. رزسٹنس B. ٹرانسفارمر C. کپیسٹرز D. سوئچز
10	کتے ہود رنگ سیٹلائٹس مل کر ساری دنیا تک نشریات پہنچا سکتے ہیں؟	A. ایک B. دو C. تین D. چار
11	موبائل فون کو کہا جاتا ہے:	A. سیٹ B. سیل C. سیلولر D. فون
12	سرکٹ کو آن یا آف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے:	A. سوئچ B. فیوز C. سرکٹ D. ارتھ وائر
13	انگریزی کے بنسہ 8 کو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟	A. چھ B. سات C. آٹھ D. نو
14	ایسی اشیا جن میں سے کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہے ان کو کہتے ہیں:	A. کنڈکٹرز B. انسولیٹرز C. سیمی کنڈکٹرز D. نون الیکٹرو لائٹس
15	اوہم کے قانون میں کونسا رشتہ ہے:	A. کرنٹ B. پوٹینشل ڈفرینس C. رزسٹنس D. چارج

16	ڈائیوڈ کے حصے کو اینوڈ کہا جاتا ہے	A. O B. W C. P D. Q
17	یوہ آلہ جو کرنٹ کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے	A. ہائیڈرو میٹر B. ہائیگرو میٹر C. گیولانو میٹر D. ایمپنیر میٹر
18	سرکٹ کو آن یا آف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے	A. سوئچ B. فیوز C. سرکٹ D. ارتھ وائر
19	ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا پہلے منتقل ہوتا ہے	A. ریم میں B. روم میں C. اے ایل یو میں D. چپ میں
20	ٹرانسفارمر میں کوائلز کی تعداد ہوتی ہے	A. دو B. چار C. چھ D. آٹھ