

Basic Electronics

Sr	Questions	Answers Choice
1	ثیلی گرافی کا عمل ہے	A. وقی B. نیز C. بہت سست D. دائمی
2	بجلی کی اشیاء کہلاتی ہیں	A. میٹرز B. رزسٹرز C. کنورٹرز D. گیلوانو میٹرز
3	انگریزی کے ہنسنہ 8 کو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟	A. چہے B. سات C. آٹھ D. نو
4	کیپسی ٹینس کا یونٹ ہے	A. ایمپٹر B. فیراڈ C. ولٹ D. ہنٹر
5	بجلی سے چلنے والی تمام اشیاء میں سپلائی کے ساتھ لگائی جاتی ہیں	A. سیریز طریقہ سے B. پیرالل طریقہ سے C. غیر متوازی طریقہ سے D. سیدھے طریقے سے
6	پوٹینشل ڈفرینس کا یونٹ ہے	A. اوہم B. فیراڈ C. نیوٹن D. ولٹ
7	ایمپٹر کو سرکٹ میں لگایا جاتا ہے	A. اوپر B. نیچے C. پیرالل D. سیریز
8	ڈیجیٹل سگنلز کو جن ہنسنوں سے ظاہر کرتے ہیں	A. 0 1 اور B. 0 10 اور C. 1 2 اور D. 0 9 اور
9	کلر ثیلی ویژن میں کتنی الیکٹرون گنز استعمال ہوتی ہیں؟	A. ایک B. دو C. تین D. چار
10	ٹرانسفارمر میں کوائلز کی تعداد ہوتی ہے	A. دو B. چار C. چھ D. آٹھ
11	فلاپی پلاسٹک کی ٹسک ہے	A. نرم B. سخت C. موٹی D. پتلی
12	ایک ان پٹ ڈیوائس ہے	A. کی بورڈ B. پرنٹر C. مانیٹر D. سی پی یو
13	ایل ای ڈی کس ایلیمینٹ سے بنائے جاتے ہیں؟	A. ایلومینیم B. کیلسیم C. سوڈیم D. آرسینک
14	کرنٹ کیسے بہتا ہے	A. زیادہ سے کم پوٹینشل کی طرف B. کم سے زیادہ پوٹینشل کی طرف C. دائیں سے بائیں D. بائیں سے دائیں
15	جرمنیئم اور سلیکان کی ڈوپنگ میں ایٹم استعمال کیے جاتے ہیں	A. 105 B. 108 C. 104 D. 103

16	ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا پہلے منتقل ہوتا ہے	A. ریم میں B. روم میں C. اے ایل یو میں D. چپ میں
17	وہ آلہ جو کرنٹ کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے	A. ہائیڈرو میٹر B. ہائیڈرو میٹر C. گیولانو میٹر D. ایمپنیر میٹر
18	یکپیٹرز سٹور کرتے ہیں	A. کرنٹ B. رزسٹنس C. وولٹیج D. چارج
19	بہلی وولٹیج پلس کو آن یا..... کہا جاتا ہے	A. 1 B. 2 C. -1 D. -2
20	سرکٹ کو آن یا آف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے	A. سوئچ B. فیوز C. سرکٹ D. ارتھ واٹر